


**LEGENDA**

**Condizioni igieniche delle unità edilizie**

Per condizione igienica si intende lo stato di presentazione delle caratteristiche abitative e dei relativi materiali

- Buone
- Discrete
- Sufficienti
- Mediocri
- Scadenti
- Parzialmente o totalmente diruta
- In costruzione

Il reticolo cartesiano e la numerazione consentono il riferimento alle " Schede riepilogative degli isolati " : TAV. 4.1.8.



**COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**P.R.G./96**  
 Piano Regolatore Generale

Il patrimonio edilizio attuale	4
Gli spazi edificati ed inediticati	1
Condizioni igieniche dei fabbricati	5
R.: 1:1.000	

SER.PRO.TEC.  
 Via Atenea, 123  
 Agrigento

Il progettista  
 Ing. Vincenzo Rizzo

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
 DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO  
 Dott. Ing. VINCENZO RIZZO  
 AGRIGENTO  
 Iscritto al n° 155 dell'Albo

Agrigento



Delibera di adozione del Consiglio Comunale n°.....del .....

Decreto di approvazione dell'Assessorato TT.AA n°.....del .....

Pubblicazione del D.A.n.....del .....GURS n°.....del .....

Il Sindaco \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_